

**श्री गौरव कुमार सिंह/वर्मसाप्र(प्रशा0)/समस्तीपुर द्वारा दिनांक 12.07.2023
को भंडार डिपो/समस्तीपुर का औचक निरीक्षण का निरीक्षण रपट**

दिनांक 12.07.2023 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा भंडार डिपो का औचक निरीक्षण किया गया,जिसका विवरण निम्नवत है:-


क्र.सं0	मद	द्वारा कार्यवाई
01	वार्ड सं0-05 वार्ड सं0-05 के छत से पानी का रिसाव होता है। इसे मरम्मत करवाया जाए,ताकि वार्ड में रखे सामग्री के खराब होने की संभावना है।	मं0इंजी0/मुख्यालय
02	वार्ड सं0-05 इस वार्ड के बाहर गेट के उपर लाईट उपलब्ध नहीं पाया गया। यहाँ लाईट लगवाने की व्यवस्था की जाए।	वर्मविई/सामान्य/सम0
03	वार्ड सं0-05 पी0एल0 सं0-62311566-पाईप-20mm पीएल सं0-62311529-पाईप-15mm पी0एल0 सं0-62177588-प्लास्टिक पुश कॉक, पी0एल0 सं0-62177450- कॉक बाईब, पी0एल0सं0-60250914- वीटर प्वाइंट , पी0एल0 सं0-60252625-फाबरा-1.8 केजी, पी0एल0 सं0-60256618- वीटर उडेन हेन्डिल, पीएल सं0-60258410-रेक ब्लास्ट, पीएल सं0-60256710-फाबरा उडेन हेन्डिल। उपरोक्त सभी सामग्री जिसकी खपत धीमी गति से होता है,इसका निस्तारण शीघ्रता के साथ किया जाए।	ससाप्र/डिपो
04	वार्ड सं0-07 वार्ड सं0-07 काफी साफ-सुथरा पाया गया। इस वार्ड की साफ-सफाई के लिए टिन्कु कुमार/एडीएस,टि0नं0-155 को पुरस्कार देने की सिफारिश की जाती है।	ससाप्र/डिपो
05	रिजेक्शन वार्ड इस रिजेक्शन वार्ड के अंदर बिजली का तार इधर-उधर लटका झटका स्थिति में पाया गया । इस वार्ड में समूचित ढंग से वायरिंग करवाया जाए।	वर्मविई/सामान्य
06	रिजेक्शन वार्ड डीजल का घनत्व 821 तापमान 37 डिग्री सेल्सियस की जाँच की गई जो सही पाया गया । इस तरह की जाँच आगे भी समय-समय पर किया जाना चाहिए।	ससाप्र/डिपो
07	कयादेश सं0-042184094102714 दि0 01.09.2022 शीशा 07 नं0 जो टूटा हुआ पाया गया, जिसे रिजेक्ट किया जा चुका है का निस्तारण अभिलम्ब किया जाए।	ससाप्र/डिपो
08	रिजेक्शन वार्ड कयादेश सं0-14/14/4964/1/1364 दि0 05.12.2017 लैम्प फ्लोरसेन्ट 600x26 mm नं0 5497 जा रिजेक्टेड मद है का निस्तारण अभिलम्ब	ससाप्र/डिपो

	की जाए ।	
09	रजेक्शन वार्ड ब्लीचिंग पाउडर जो रिजेक्टेड मद पाया गया, का निस्तारण अभिलम्ब किया जाए।	ससाप्र/डिपो
10	रिजेक्शन वार्ड रिजेक्शन वार्ड के बाहर दरवाजे के ऊपर लाईट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं पाया गया जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक है। लाईट लगवाने की व्यवस्था अभिलम्ब किया जाए।	वमंविई/सामान्य
11	रिजेक्शन वार्ड अन्य रिजेक्टेड सामग्री जिसकी कुल सं०-33 है (सुची संलग्न है)। इन सभी लंबित रिजेक्टेड सामग्रियों का अभिलम्ब निस्तारण किया जाए।	ससाप्र/डिपो
12	वार्ड नं०-04 वार्ड नं०-04 का निरीक्षण किया गया। वार्ड की साफ-सफाई बहुत अच्छा पाया गया। टिंकु कुमार/एडीएस/टि०सं० 155 को इस साफ-सफाई सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार देने की सिफारिश किया जाता है।	ससाप्र/डिपो
13	प्राप्ति अनुभाग प्राप्ति अनुभाग में ग्रुप डी कर्मचारी की कमी है। अतः यहाँ एक कर्मचारी देने की व्यवस्था की जाए।	ससाप्र/डिपो/सम०


 (गौरव कुमार सिंह)
 वमंसाप्र(प्रशा०)/समस्तीपुर
 दिनांक 17.07.2023

सं०:-प्र/251/निरीक्षण रपट(भंडार डिपो)/
 प्रतिलिपि/-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. व०मं०वि०इंजी०/सामान्य/समस्तीपुर ।
02. मंडल इंजी०/मुख्यालय/समस्तीपुर।
03. ससाप्र(डिपो)/समस्तीपुर ।


 व०मं०सा०प्र०(प्रशा०)