

श्री गौरव कुमार सिंह/वमसाप्र(प्रशा0)/समस्तीपुर द्वारा दिनांक-07.01.2026 को किये गये निरीक्षण का रिपोर्ट ।

उपस्थित कर्मचारी :- (1) श्री प्रवीण कुमार- वरीय अनुभाग अभियंता/सिग्नल/सम0
(2) श्री सुजीत कुमार- सीडीएमएस/सम0

दिनांक- 07.01.2026 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सिग्नल स्टोर/सम0, सिग्नल/निर्माण/स्टोर/सम0 एवं समस्तीपुर यार्ड का निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

मद	विवरण	कार्रवाई
01	सिग्नल स्टोर/समस्तीपुर :-	
1.1	निरीक्षण के दौरान काफी मद परिसर में यत्र-तत्र पाये गये, साथ ही 2V/80AH, 200 AH & 300 AH का Battery खुले में रखा हुआ पाया गया, जो कि काफी दिनों से पड़ा हुआ है एवं खराब होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त को Godown में रखना सुनिश्चित किया जाय एवं जो मद उपयोग लायक नहीं है, उसको Scrap/Condemnation की प्रक्रिया किया जाय।	वमसिद्धई/सम0 समसिद्धई/सम0
1.2	परिसर में 04 Nos. Earth Leakage Detector Cond. अवस्था में पाया गया। अनुभाग अभियंता द्वारा बताया गया कि उक्त मद Release Material है एवं Contractor द्वारा वापस किया गया है। उक्त मद को Cond. उपरांत DS-8 के माध्यम से NSD/SPJ भेजना सुनिश्चित किया जाय।	वमसिद्धई/सम0 समसिद्धई/सम0
1.3	परिसर में एक Generator पाया गया, जो कि Dismantled Condition में था, जिसमें नन-फेरस मद (रोटर, क्वाइल) उपलब्ध नहीं था। उक्त के निष्पादन की प्रक्रिया सुनिश्चित करवाया जाय।	वमसिद्धई/सम0 समसिद्धई/सम0
1.4	निरीक्षण के दौरान परिसर में काफी मात्रा में Scrap मद यथा Signal Location Box, Ladder, Mast, Boom आदि काफी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाया गया और अधिक दिनों तक पड़े रहने के कारण Deterioration/Value Depreciation भी होता है। अतः इसको यथाशीघ्र Cond. कर NSD/SPJ भेजना सुनिश्चित किया जाय।	वमसिद्धई/सम0 समसिद्धई/सम0
1.5	परिसर में काफी मात्रा में नया समान जैसे विभिन्न साईज का Pipe Fitting, Data Logger पड़ा हुआ पाया गया, जो कि भी काफी दिनों रखा हुआ प्रतीत होता है। संबंधित कस्टोडियन द्वारा बताया गया कि उक्त मद Works के against आया है और समय-समय पर Contractor को उपयोग स्थल पर लगवाने हेतु दिया जाता है। उक्त का कोई Ledger उपलब्ध नहीं था। ज्ञात हो कि अधिक दिन तक उपयोग न होने की स्थिति में मद का वारंटी जो कि एक महत्वपूर्ण पहलु है वो भी समाप्त हो सकता है।	वमसिद्धई/सम0 समसिद्धई/सम0
1.6	परिसर के बाहर भी दीवाल के साथ कई नया-पुराना मद यथा 03-Aspect, Boom Base, Structure, Ladder पाया गया। नये मद का सही रख-रखाव एवं पुराने को NSD/SPJ भेजवाना सुनिश्चित किया जाय।	वमसिद्धई/सम0 समसिद्धई/सम0
02	सिग्नल/निर्माण/स्टोर :-	
2.1	सिग्नल/निर्माण/स्टोर में Cond. Vehicle (Truck & Jeep) एवं काफी मात्रा में स्कैप मद (Signal Boom Base, Sidhi, Crank Gear, light aspects, Post etc.) पाया गया है, जो कि काफी	उप0 मुख्य सिद्धई/निर्माण /सम0

	दिनों से पड़ा हुआ है। उक्त मद का Condemnation की प्रक्रिया कर NSD/SPJ भेजना सुनिश्चित किया जाय।	
03	समस्तीपुर कॉलनी :-	
3.1	रेलवे कॉलनी रोड नं०-15 (Washing Pit) के निकट कई Cond. Trolley पड़ा हुआ पाया गया, उक्त Trolley को RWP/Bela भेजने हेतु Offer किया जा सकता है।	वमंयॉई/समाडि/सम० समंयॉई/समाडि/सम०

संलग्नक :- (स्कैप मदों का फोटो)

GAURAV
KUMAR
SINGH
(गौरव कुमार सिंह)
वरि०मंडल सामग्री प्रबंधक (प्रशा०)
पूमरे/समस्तीपुर

Digitally signed by
GAURAV KUMAR
SINGH
Date: 2026.01.08
19:22:29 +05'30'

सं०- प्र०/251/वमंसाप्र(प्रशा०)/निरीक्षण/सम०

दिनांक- 08.01.2026





प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव-मंरेप्र- मंरेप्र/सम० महोदय को सादर सूचनार्थ ।
- 2. अमंरेप्र/सम० महोदय को सादर सूचनार्थ ।
3. उप० मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजी०/निर्माण/समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. वरिष्ठ मंडल यंत्रिक इंजी०/समाडि/समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दूरसंचार इंजी०/समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. समंसाप्र/टीआरएस/सम० को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. समंसाप्र/डिपो/सम० को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।



GAURAV
KUMAR
SINGH
(गौरव कुमार सिंह)
वरि०मंडल सामग्री प्रबंधक (प्रशा०)
पूमरे/समस्तीपुर

Digitally signed by
GAURAV KUMAR
SINGH
Date: 2026.01.08
19:22:29 +05'30'

SSE/SIG/STORE/SPJ



SSE/SIGNAL/CONS/STORE/SPJ



SSE/C&W/SPJ

