EAST CENTRAL RAILWAY (HEAD-QUARTER, HAJIPUR)

No.ECR-HQ0SnT(GENL)/31/2020-O/o Dy.CSTE/HQ/ECR,

Date: 25./01/2023

CSE/ECR

Sub: Joint Procedure Order (JPO) regarding the joint inspection of Points & Crossings and Track Circuits and compliances of deficiencies noticed.

This joint procedure order shall be deemed to be supplementary to the instructions contained in the IRPWM and Signal Engineering Manual and relevant instructions of the 1. Railway Board.

Periodicity of Joint Inspections: 2.

- 2.1 Considering the safety and reliability of trains running over Points & Crossing and Track Circuited areas, the periodicity of joint inspection shall be as under:
 - Interlocked Points on passenger running lines or other than passenger lines = Once **i**)
 - (Alternately by In-charge SSE/P. Way &In-charge SSE/Signal and sectional SSE/JE P. Way & sectional SSE/JE Signal).
 - Track Circuits = Once in 3 months. ii)
 - Switch Setting Device (SSD) = Once a month. iii)

2.2 Programme of Joint Inspections:

- Station-wise programme of joint inspections by the SSE/P-Way and SSE/Signal shall be finalized by the division at least one month in advance.
- ii) Important stations & major yards are to be inspected at the level of AEN & ASTE on yearly basis.

2.3 Safety Record of Joint Inspections:

The observations/compliance of joint inspections of Points & Crossings and Track Circuits shall be recorded in a standard register in the prescribed format kept at the station. The list of major defects should be advised to AEN & ASTE for monitoring the corrective action.

These registers should be examined at least once in six months by AEN/DEN & ASTE/DSTE jointly according to the importance of the station to ensure that timely inspections have been carried out and defects noted have been rectified and will report to

ROSHAN LAL YADAV)

Sr.DEN/Sr.DSTE about any lacuna and delay in rectification observed by them.

Point specifically to be observed during a joint inspection of Points & Crossings:

3.1 P. Way Items:

Format of joint inspection of point & crossing. (Enclosed at Annexure-1)

3.2 Signalling Items:

Format of joint inspection of point & crossing. (Combined with P-Way items enclosed in Annex-1)

Points specifically to be observed during the joint inspection of Track Circuits: 4. Format of joint inspection of point & crossing. (Enclosed at Annexure-2)

Point specifically to be observed during a joint inspection of the Switch Setting 5. Device (SSD):

5.1 Format of joint inspection of SSD. (Enclosed at Annexure-3)

Rectification of Defects: 6.

- During inspection a team of P.Way and Signal staff should be available and all minor defects noted should be rectified on the spot, except for major works which are to be 6.1 planned such as reconditioning/replacement of switches and stock rail, replacement of point machine/ground connection etc. A summary report should also be prepared for "deficiencies observed and its compliance".
- 6.2 SSE/P-way and SSE/Signal will submit a monthly report to AEN/ASTE with a copy to the Sr.DEN/Sr.DSTE gives details of points and crossings/track circuits inspected during the month vis-à-vis programme and action taken thereof to rectify the defects noticed during joint inspection.

Monthly Summary of Deficiencies of Points & Crossings: 7.

- 7.1 Station-wise monthly summary of existing deficiencies in Points & Crossings is to be prepared jointly by JE/SSE/P-way &JE/SSE/Signal of the station immediately after the completion of joint inspection at the station register.
- Prepare a total summary of deficiencies in their section in the last week of the month and to be submitted to Sr.DEN & Sr.DSTE. A consolidated list of pending deficiencies as per annexure-4 should be put up to DRM in the 1st week of the following month by Sr.DSTE/Sr.DEN. Six months summary of deficiencies of point & crossing should also be sent to HQ.

8. Preventive Joint Maintenance:

- 8.1 Whenever P.Way staff are deputed to attend the points and crossings at a station, the concerned SSE/P-way SSE/Signal should give advance notice to his counterpart who on getting the intimation will depute his staff also for joint work on the nominated day, so that both P-Way & signalling gear connected with points & crossings are attended simultaneously.
- 8.2 For attending block joints of track circuits, the P.Way staff should work along with

(KOSHAN LAL YADAV) CSE/ECR

Signalling staff while opening such joints as and when required for which advance notice shall be given by SSE/Signal to SSE/P.Way for deputing staff.

8.3 Insulation of glued joints shall be checked in a dry condition at a frequency of at least once in three months (Quarterly). The insulation condition of fish bolts with respect to rails shall be assessed by measuring insulation between fishplate/fish bolt and rail on either of the joints. If the insulation is found to be less than 1 Mega-ohms, it shall be planned for replacement of glued joint within 15 days, if the insulation is found to be less than 3 Kilo-ohms, it shall be replaced on priority within 3 days. Format for Glued Joints enclosed at **Annexure – 5.**

Sr.DEN/Sr.DSTE should jointly identify the problematic stations needing more frequent attention, joint inspections and maintenance of points & crossings and track circuits/block joints. Sectional SSE/P-way & SSE/Signal or AEN/ASTE, as may be considered necessary, will jointly attend these nominated stations at prescribed periodicity on predetermined

dates.

8.5 Sr.DEN/Sr.DSTE shall make a joint report regarding improvements made at the identified stations as mentioned in the preceding para and will reflect this improvement in his PCDO to PCE & PCSTE.

- 8.6 One of the three monthly joint inspections for the track circuits/ block joints should be carried out before the onset of the monsoon season and be completed by April 15th of every year. The rectification of defects by both the departments for the track circuits/block joints must be completed by May 15th of every year, so that both the condition of the track & track circuits are in good settle before the onset of monsoon.
- 8.7 The AEN and ASTE shall jointly inspect all the nominated stations having drainage problems and identified frequent failure of track circuits before the monsoon and satisfy themselves that required improvement and rectification of defects have been carried out.
- 8.8 Both the Engineering and Signalling departments will ensure that none of their office staff uses any non-insulated trollies/material trollies, or track gauges in the track-circuited area.

8.9 All this equipment should be got checked by the SSE/JE/Signal about the efficacy of insulation once in three months. Immediate rectification of deficient/defective insulation shall be carried out and its adequacy got certified by the concerned SSE/JE/Signal. The programme for checking the insulation will be drawn up jointly by the SSE/JE/P-Way in charge of the trollies in association with counterpart SSE/JE/Signal.

ルー ルンリンク (MUKESH KUMAR) CTE/EGR (RØSHAN LAL YADAV)

CSE/ECR

Annexure- सिगनल और रेलपथ निरीक्षकों द्वारा प्वाइंट और क्रासिंग का संयुक्त निरीक्षण JOINT INSPECTION OF POIN , AND CROSSING DONE BY SIGNALAND P.WAY	ट और आ	क्रासिंग	का संयुत्	म् निरीक्ष	回 回 回	NT INS	PECTIO	N OF F	A NIO	ND CRC	SSING D	ONE BY SI	GNALA	Annexure-1 ND P.WAY	<u>-</u> >	- [
स्टेशन STATION	म्बी	ार का प्र	कार पीर PI	गिआरसी/लकड़ी/स्टील TYPE PRC/WOODEN/STEEL	कड़ी/म् र 30DEN	ोल TYF I/STEE	म्लीपर का प्रकार पीआरसी/लकड़ी/स्टील TYPE OF SLEEPER PRC/WOODEN/STEEL	EEPE	~							
गइंट मं. POINT NO	ō	धुमा URVE 1 IN	घुमावदार/सीधा CURVED/STRAIGHT 1 IN 16/12/8½	ाधा AIGHT 8½												
	यांत्रिक	र्गमोटर	मंचालित	r MECI	HANIC	AL/MC	यांत्रिक/मोटर संचालित MECHANICAL/MOTOR OPERATED	ERATE	Q:							
ल का सेक्शन SECTION OF RAIL 60Kg/52Kg/9OR	फेक्सड	/लूज है	फिक्सड/तूज हील FIXED/LOOSE HEEL	ED/LO(OSE			\$* Ji								
4		पहली	पहली तिमाही/1st Quarter	11st Qu	larter	भूम सम्	दूसरी तिमाही/2nd Quarter	2nd Qu	ıarter	तीसर्	तीसरी तिमाही/3rd Quarter	d Quarter	चौथी	चौथी तिमाही/4th Quarter	n Quarte	Į.
	-1		1.5	हस्ताक्ष atı	हस्ताक्षर/Sign ature	1	अनुपालन की	हस्तार नी	हस्ताक्षर/Signa ture		अनुपालन	हस्ताक्षर/Sign ature	ļ	अनुपालन हस्ताक्षर/Sign क्री	हस्ताक्षर/S ature	Sign
मदों का विवरण Discription of Items		ਪੁਲਾਪ Obse r∨atio	Van नका Obse तारीख/ JE/S rvatio Date of	JE/S	JE/S SE	Obse rvatio	तारीख/Dat e of			ਮੇਲਾ JE/SS Observ	नारीख/Da te of	JE/ SS JE/SSI	ਸੇਬਾਧ JE/SSE Obser	न्त तिख/D ate of	JE/S JE/S	JE/S SE
		c	Compli (Sig)	SE (Sig))	C	Complian ce	n (Sig)	<u>o</u> .	ation	Complia	¬(Sig	(ממוסוו	Complia nce		(Pwa y)
रेलपथ मदें PWAY Items																
टंग रेल रेल की स्थिति (ठीक है/बदलने की आवश्यकता	Ŧ				·										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tongue Rail																
ndition of Tongue rail(ok/Requires blacement)	Ŧ.				· <u>·</u>							•				
रेल फ्लैंज के होल की स्थिति.(कसकर बैठाया ा है/ढीला है/बदलने की आवश्यकता है। केबल																
VS के मामले में) यणी: इसकी जाँच स्टेंडर्ड पिन द्वारा की जाएगी.	<u> </u>							- A			H			.,		
दे यह ढीला है और इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही , तो रेल को बदला जाएगा।								* * **********								

ング(レング (MUKESH KUMAR) CTE/ECR

				-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
gue Rail Flange hole condition. (Snug bose/ Require replacement) (only for S) e. To be tested by Std. Pin. If loose creating problem, Plan rail	H.	~-)											
रेल की स्थिति (किनारे (पाश्वे) का और लंबवत व) (ठीक है/बदलने की आवश्यकता है। गिटे: भारतीय रेल रेलपथ मैन्युअल के अनुसार 60 kg ह लिए। किनारे के और लंबवत घिसाव की सीमा- । तथा 52 kg रेल के लिए किनारे के घिसाव की	<u> </u>												
dition of Stock rail (Lateral & Vertical wear) Requires replacement. E: As per IRPWM the limit of lateral and ical wear is -8mm for 60kg and limit of ral wear -6mm and vertical wear is -5mm for	HS.		·				,						
king			<u> </u>										
वाइंट लेआउट की पैकिंग: (अच्छी है/संतोषजनक है/ढीली condition of Packing of point layout. (Good/	<u> </u>										• .		
isfactory/ Loose) म्या पिछली बार युनिमैट दकारू। की गई बंधाई(पैकिंग) के ान ग्राउंड कनेक्शन को खोला गया था? हा/महीं- युनिमैट का की तारीख़ का उल्लेख किया जाए।) Whether ground connection opened at the ne of Last UNIMAT packing? Yes/No with Date UNI-MAT packing	भैट भैट he Date		·										

MUKESH KUMAR)
CTE/ECR

(ROSHAN LAL YADAV)

में स्टॉक रेल के साथ स्विच रेल जिसमें अत्यधिक स्प्रिंग न झे									-				
हाउसिंग (यदि कोई JIM कोइंग आवश्यक है)। और यह भी				 .									
गेत करें कितने स्लीपर्स तक हाउसिंग है? आंदर्श रूप से, स्विच													
र की हाउसिंग JOH तक होनी चाहिए। हालांकि, सामान्य	-												
ाइंट और क्रॉसिंग के मामले में किसी भी स्थिति में तीन			_	-						•			
गिरों से कम नहीं होनी चाहिए। TWS के लिए, यह आठ		14.5											
ीपर्स से कम नहीं होनी बाहिए।					5 1	-							
ousing of Switch Rail with Stock Rail with no excessive					·:								
ring (if any JIM crowing required) and also indicate											i-		
of sleeper upto which switch is housing properly.												,	
eally, the housing of the switch rail should be up to										•••••			
H. However, in no case should it be less than three								-					
epers in the case of Normal Point & Crossings. For												-	
VS, it should not be less than eight sleepers.												-	
पूर्ण फिटिंग्स की दशा, उपयुक्तता, कसाब, साफ-सफाई और													
। द्वारा उनकी चिकनाई(ल्युब्रिकेशन)-		•		 . ,									
न्धा/संतोषजनक/खराब													
ndition, Adequacy, tightness, cleaning and													
brication of Complete Fittings.		· · ·											
ood/Satisfactory/Poor		<u> </u>			-								
स्लाइड चेयर(1)Slide Chair		ļ.,											
) गेज टाइ प्लेट (ii) Gauge tie plate													
नटबोल्ट और स्प्रिंग वाशर(iii) Nut bolt & spring													•
sher													
				-					-				

(ROSHAN LAL YADAV)

//人 ング[]ソシ (MUKESH KUMAR) CTÉ/ECR

		•		-	-		_		-	_	_	_	_	
ब है/अपने स्थान मे सरक गए है/टूट गए हैं/स्टाक रेल रेडंग से संबंधित ४														-
टम्स कुचल गए ह।									 				<u> </u>	
ssing/Displaced/broken/crushed fitting for Stock hoding	ž				<u> </u>									
गइनर्म (i) Liners					-									
इआरसी(॥) ERC														
स्लीपर के रबर पैड (iii) Rubber pad on Sleepers														
स्लाइड चेयर की कमानीदार चाबी(iv) Spring loaded y on slide chair (TWS)	pə			,										
वेयर प्लेट की काटर फन्नी (v) Cotter wedges of chair tes (TWS)	ıair						····				· · · · ·			
क्या टंग रेल आउट आफ स्कायर है? मीमा के भीतर (-10	-10											-		
	2								 					
Whether Tongue Rails (Toe of switch) are out of uare, Within limit (<10mm)	J o		.,											
क्या प्वाइट मशीन स्तीपर आउट आफ म्क्रायर है? सीमा	重							 	 					
भीतर (<10 मिमी)														
Whether Point machine sleeper are out of uare? Within limit (<10mm)						are.								
ा स्टॉक रेल के माथ सेट होने पर टंग रेल स्लाइड चेयसी पर टंडेर के किस	र्म पर	-						 	 					
की हुई है। (हो/नहीं) hether tongue rail resting on slide chairs, when set th stock rail ? (Yes/No)	n set		-											
n स्टॉक/टंग रेल पर कोई BURR है? (हॉ/नहीं)	<u>5</u>								 					
hether any BURR on Stock/Tongue Rail? es/No)	표											-		
तने प्रकार के प्वाइंट के मामले में टो पर स्विच का लाव 115mm न्युनतम ।	H							 	 ·····					
pening of Switch at TOE for conventional type oint minimum 115mm.	₩ ₩									5				

(MUKESH KUMAR) CTE/ECR

र एवं स्टाक रेल के निचले तल के बीच 1.5 मि.मी. से 3		1		<u></u>							
मी के बीच अंतर)										
A trans at mercale and mercal management										•	
- वालिहा बनाए गर्म हव बाद्ध्य मानक आसार य											
व कम हाए ह (कवल पुरान प्रकार क प्वाइट क मामल म)											
clearance between stretcher & bottom of stock		-		<u> </u>			-				
should be in between 1.5 mm. to 3 mm. NUT &											
LTS provided are of standard size and are tight.					·						
ly for conventional points)			-	-							
और क्राम लेवल/Gauge and cross level											
市 伊伊 目标社											ſ
4 9 C. 47, 14.14. 4				<u>.</u>							
the top of switch in min								-		_	T
ो और जल निकासी की स्थिति					 -						
ndition of Ballast & drainage			-								
रेज तस के तीचे गिटी का क्लियरेस्स (> ६० मिमी होती											7
हए) (अच्छा/सताषजनक/खराब)											
Ballast clearance below rail bottom (should be											
Dmm) (Good/Satisfactory/Poor)										-	-
) स्विच हिस्से में जल निकामी की											
Post visit in the second second											
Drainage condition in switch portion.											
bod/Satisfactory/Poor)					_						
आर. सी/लकड़ी के स्लीपर की दशा जिन पर प्वाइंट											
करण स्थापित है।			 								
ndition of sleeper (PRC/Wooden)			 					_			
indicated a section (i. i.e.) in a section (i. i.e.)											T
दा मशान स्लापर (अच्छा/सताषजनक/खराब)											· · ·
o machine sleeper (Good/Satistactory/Poor)											
दो एसआरजे स्लीपर (अच्छा/मंतोषजनक/खराब)			 								
VO SRJ sleeper (Good/Satisfactory/Poor)	-										
गमागमडी म्लीपर											
O Sleener (Good/Satisfactory/Poor)											
वच के से सीन स्त्रीपर आगे के स्वादह सेरार और											
2 4 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C			 							_	
सम्बली का तल दवारा चिकनाइ(ल्यु।ब्रकशन) (अच्छा तरह		-									
किया गया है। अच्छी तरह से नहीं किया गया है)			 er.								
ubrication of slide chairs and assembly beyond 3											Ţ
eepers from the toe of switch.									(\	
roper/ivot proper)	,					_		1		8	7
Č								١	ر مح المح	\	ĺ

(ROSHAN LAL YADAV)

MUKESH KUMAR)
CTE/ECR

										A	
										Aune	Annexure-1
टाई प्लेट मानक आकार की है। चेयर प्लेट फिक्सिंग											
/ बोल्ट टाइट हैं।											
। टाई प्लेट और नेयर प्लेट पर लगे हए एमएस स्ट्रैप के											
च कोई अंतर नहीं है। किवल प्राने प्रकार के प्वाइंट के											
मो मो)								-		-	
uge Tie plate is of standard size Chair plate				· -							
ing Nuts/Bolts are tight. No gap between M.S.									<u></u>		
ap riveted on gauge tie plate and chair plate.							_				
nly for conventional points)											
।इंट मशीन के सम्मुख प्वाइंट मशीन स्लीपर के											
क्शिन के लिए टाई बार का प्रावधान (केवल TWS की											
यति में)											
ovision of Tie Bar for connection of Point											
achine sleepers opposite to point machine					-						
inly for TWS)											
गनल एवं दूरसंचार मदें S&T Items											
ondition of point machine and ground								•	_		
nnection											
) क्या प्वाइंट मशीन किसी भी प्रकार के अवरोध(धूल-			192.1								
ट्टी,जंग या बाहरी वस्तु और क्षरण से मुक्त है?(हाँ/महीं)		· ·					•				
Whether point machine free from any	elen elen										
ostruction (dust, rust or any foreign material and											
orrosion)? (Yes/No)											
ि। ग्राउंड कनेक्शन और पी ब्रैकेट की		· ·					-				
श्यति(अच्छी/मंतोषजनक/खराब)				-						_	
) Condition of Ground connection and P bracket					···-						
Sood/Satisfactery/Poor)											
नी) पी बैकेट और ड्राइन रॉड के साथ लगाए गए	-	,								-	
न्मुलेशन की स्थिति अच्छी है/तत्काल मरम्मत की										-	
ावश्यकता है/तैयारी कर के मरम्मत की जाए।						· ·					
c) Condition of insulation provided with P bracket											
nd Drive rod. (Good/Immediate Kep./Plan Kep.)							_				




ML (12)

(MUKEŠH KUMAR)

CTE/ECR

ते)क्या ग्राउंड कनेक्शन वर्गाकार स्थिति में हैं?(TWS)			_					 		
गैं/नहीं))	•••	 					 		-
) Squareness of ground connections (TWS)						-				
es/No)							· ·			
।)क्लैम्प लॉक ब्रैकेट, फिश टेल और अन्य हिलने-इलने										
ाले हिस्सों की स्थिति लगाए गए फिलर/शिम्स की कुल			 							
टाई <5मि.मि. है। (TWS) (अच्छी/संतोषजनक/खराब)	-			-				-		
!) Condition of clamp lock bracket, fish tail and								 		
ther moving parts. (Total thickness of filler/shims			 -		_			 		
rovided is <5mm (TWS) 3ood/Satisfactory/Poor)		-	 и.							
ा पर स्विच को खोलना 160+3मि.मि.,TWS प्वाइट LH					-					
ो स्थिति में Opening of										
OE 160+3mm. for	ļ							 		
oint obstruction test / प्बाइंट अबरोध परीक्षण										
a) बिना टेस्ट पीम(सेट कर के लॉक किया गया)										
a) without test piece (set and locked)			 <u>.</u>					 		
ी) 5 मिमी टेस्ट पीस के साथ(एटीएस मे 150 मि.मि.)										
नॉक और डिटेक्शन नहीं होने चाहिए)										
).with 5mm test piece (150mm from ATS) (lock								 		
nd detection should not come)										
:) ऑपरेशन पूरा करने में लगने वाला समय-सेकंड में।			 							
;) Time taken in completing the operation in										
econd:										
) बिना टेस्ट पीस(6 सेकेंड से अधिक नहीं)			 							
) without test piece (Not more than 6 sec.)										
i)5 मि.मि.टेस्ट पीस के साथ(9 से 15 सेकेंड)										
i) With 5mm, test piece (9 to 15 Sec.)			 							
या पिन बिना ठोके पी या डी ब्रैकेट और कनेक्शन में फिट										
ो गया है?			 							
Whether pin slug fit in P or D bracket and ground			 							
onnection without			 							
ammering.				-						
गन्य कमियाँ/टिप्पणी यदि हों।										
Other defects / comments if any								 -		
							-			



ML (1)25 22 (1)25 (MUKESH KUMAR) CTE/ECR

gnature of JE/SSE(SIG) with date of Inspection.

हस्ताक्षर और निरीक्षण की तारीख

नेयर इंजीनियर/सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिगनल

nature of JE/SSE(P.WAY) with date of

spection.

हस्ताक्षर और निरीक्षण की तारीख

नेयर इंजीनियर/सीनियर सेक्शन इंजीनियर(रेलपथ)

JV(1/V) JV(1/V) (MUKESH KUMAR) CTE/ECR

रेल पथ परिपथों की सि. एवं रे.प. पर्यवेक्षको का संयुक्त निरीक्षण	र्यवेक्षको क	् ग संयुक्त	निरीक्षा	<u> </u>		NI TNIOC	SPECTIO	Annexure-2 JOINT INSPECTION OF TRACK CIRCUITS BY SIGNAL & P-WAY SUPERVISORS	CK CIRC	CUITS BY	SIGNAL	. & P-W	A AY SUPI	Annexure-2. PERVISORS	s-2.	
														H.	म्लीपर का प्रकार	प्रकार
NC													<i>ا</i> ر	TYPE OF SLEEPER	TYPE OF SLEEPER	EPER
। एव रेल परिपर्था का नाम ntion & Name of Track Circuit													÷ -	ल पथ पारपथ का लम्बाड Length of Track Circuit	Track C	ircuit
का खण्ड												मम	वार फाटब	समवार फाटक पर रेल पथ की व्यवस्था	ाय की व्य	वस्था
n of the Track										Arrang	Arrangement of Track Circuit over the L-Xing Gate if any विसंवाहित जोडों के प्रकार	Track Cir	cuit over	ir the L-Xing Gate if any विसंवाहित जोडों के प्रकार	ig Gate i जोडों के	if any प्रकार
											Type	Type of Insulation Joint (Glued/Nylon/AFTC)	ation Joir	it (Glued,	/Nylon/	AFTC)
	पहल	पहली तिमाही/1st Quarter	1st Quar	ter	hoc	दूसरी तिमाही/2nd Quarter	'2nd Quar	ter	नीम	री तिमाही	तीसरी तिमाही/3rd Quarter	ter	नौथी ।	चौथी तिमाही/4th Quarter	h Quart	er
नेरीक्षण का विस्तृत विवरण INSPECTION	प्र <u>क</u> ्षच	अनुपाल जे.ई./ न की एस.एन	br:	जे.ई./ एस.एस	प्रेक्षण	अनुपालन की तारीख/	भे.ई./ एस.एस.	जे.हे./ एस.एस.हे.	प्रेक्षण	hr .	के.के./ एस.एस.के	जे.ई./ एस.एस.	प्रेक्षण	अनुपाल म की	भे.हे./ एस.ए	<u>क</u> .क./ न.म.न क.क.
DETAILS	Observa	ताराख Date o Compli ance	.इ. (सिग) JE/SSE (Sig)	.इं. (पी.वे.) JE/SSE (Pway)	Observa	Date of Complianc e	ई. (सिग) JE/SSE (Sig)	(मी.वे.) JE/SSE (Pway)	Observ	Gomplia nce	. (सिग) JE/SSE (Sig)	इ. (पी.वे.) JE/SSE (Pway)	Observ			(41.9.) JE/SSE (Pway
. परिषय Track Circuit																
पूर्ण रेल परिषथ में रेल के निचले किनारे से गिट्टी कम	_															
कम 50 मि.मी. दूरी तक हटाई										-	•			10.74		
_ ************************************	-										-				7	
llast is Clear of the foot of the rail atleast 50														_		
m. throughout DC track circuit					-										·	
सी ट्रैक सर्किट के लिए प्रति किमी न्यूनतम गिट्टी																
तरोधा ट्रेक की दूरी 2 ohm प्रांत KM से कम नहीं होनी	<u>_</u>															
ाहए। स्टशन याड म आर ब्लाक सक्शन म 4 onm आते ८ ८ – ३–८ – निक्ति	<u> </u>														•	
भा.(हर वकाल्पकातमाहा)																
or DC track circuit minimum ballast resistance							-				•					
er Kivi, of track should not be less than 2 offin																
er KM. in station yard and 4 ohms per KM in the	e L															
ock section, (every alternate quality)																

(MUKESH KUMAR) CTE/ECR

(ROSHAN LAL YADAV)
CSE/ECR

(20)

रेल पथ समचित जल निकासी युक्त है एवं। गिट्टी के					-					
राख/कीचड़ इत्यादि के कारण जल जमाव की कोई	J				1		 			,_
ावना नहीं है?								-		
ether track is having proper drainage and no						_	 			
sibilities of water stagnation due to ash/mud										
n Ballast etc.										
विसंवाहित जोड़ गुनियां में है तथा भलीभांति										
षठत है ?	-				-					
ether insulated joints are square and well										
ked.									-	
ों पर धातु उप्रवाह रेल पथ परिपथ को शार्ट नहीं कर							 		-	-
- dic							 <i>.</i>			
tal overflow at joints is not shorting track							 -	-		
uit.										
क जोड़ों पर क्या लम्बे फिश बोल्ट की ब्यवस्था है एवं	,						 			
क आकार के हैं।										
nether longer fish bolts are provided at block										
its & holes are of standard size.	-									
ज्लाक जोड़ों पर नियोजित फिश प्लेंटें प्रयुक्त हैं।										
ether skimmed fish plates are used on the			 • -							
ck joint.				-						

 $\int_{\mathcal{M}} \mathcal{M}_{i} \mathcal{M}_{i}$ (MUKESH KUMAR) CTE/ECR

CTE/ECR

मित में उन्हें बदलना है।		_			m-1						
on Insulation of Block loints	j)						
the first factor of the plate D/O						 			-	•	
etcher bars, gauge tie plates, r/D											
be checked up and replace those						 					
bad condition.											
्नेटेड ब्लॉक ऑइंट्स/ ग्लूड						 	·				
इंट्स के नीचे गिट्टी/स्लीपर्स की	<u></u>	÷		-		 					
वैत पैकिंग।	Allow .			-							
oper packing of ballast/sleepers						 				***	
low insulated block Joints/Glued nts.											ary - bearing or or
स्पति, कीचड़ और मलबे को ट्रैक	-							:			
केंट वाले हिस्से के साथ-साथ					,	 					
न के दोनों ओर और आसपास के						 					
गर्को से हटाना।											
moval of vegetation, mud and											
uck from track circuited portion as				-	····	 					
ell as on either side of track and in						 					
	200										
ह सीनारयत करन का लगा क				**:							
नी जमा न हो सड़क के दोनों						 					
र और समपार फाटक के पार,			·.			 					
रेटफॉर्म ट्रैक आदि का विशेष रूप											
निरीक्षण किया जाना चाहिए ।						 					
he area on either side of road &						 					
ross the LC Gate, platform tracks			_			 					
c to be specifically inspected to	-		-								
nsure that water is not commulated.	_										
वल क्रॉसिंग चेक रेल चाहे											
रूल/राख/गिट्टी संचय से मुक्त हो,				-		 					
सकी नियमित सफाई की						 •••					
मवश्यकता है।	,					 			t.	1	
								7	6		
/W ;;		,				1	T.	1	100/	`	(
(MIIKESH KIMAB)							A Sos	ROSHAN LAL YADAVI	ADAV		17
(moxed reduce) CTE/ECR								CSE/ECR	· ~)

				!												
ofter thought and continued and the											_				•	
יבווובן דבאבו רוססוווו לי רוברע ומווז				·]						•	
free from Dust/Ash/Ballast			<u> </u>)						•	
sumulation, It needs to be regular												-		•		
aning.														•		
-		_	+													
मिन्य General		-					-									
लों कंक्रीट एप्रन पर लगे होल्डिंगडाउन	•															
ल्टि का वाशर बियर्रिंग प्लेटको स्पर्श	_															
र रहा है।इन्शुलेटेड बील्ट जिन पुलों																
र स्टील स्लीपर लगाये गये हैं वह			-							<u>-</u> -						
र्णतः टाइट है तथा उनके इन्सुलेसन																
ही अवस्था में है। (यदि आवश्यक हो					7			-		. .		•				
ाथा इनस्लेशलन चेक करने के लिए															-	
मेलट बोल्ट खोल कर देख जाये)																
washer of holding down bolt at																
ridges/concrete apron not											_					
ningers/ concrete up on the																
Outrilling Deal mig practice.																
rovided on bridges for steel			<u> </u>				·					_				
leepers are tightened properly																
nd their insulations are in good																
ondition, (Insulation to be				•												
thecked after opening of Clit bolt,																
f required).					-							,				
नासिंग एवं गेज टाइ प्लेट के नट्स एवं																
बोल्ट पूर्ण कसे हये है।		<u>·</u>										-				
Nuts and bolts of X-ing and guage																
tie plate are complete and tight.																
नकड़ी/पी एस सी टनो के स्लीपर की																
अवस्था।																
Condition of wooden/PSC sleeper.																
पी. आर. सी. स्लीपर में मिसिंग लाइनर																
1														-	<u>.</u>	
Availability of liners up to	•															
minimum 97% shall be ensured.																
(No. of Missing Liners in PRC																
sleeper).																
पी. आर. मी. स्लीपर में मिसिंग पैडा			<u></u>		. 1 %											\
Missing No.of Missing Pads in PRC					<.``	_										
			,			:							5		7	
•												•	1	`	,	

(H)

(MUKESH KUMAR)

								i				
गि में उन्हें बद्धलना है।		-										
on Insulation of Block Joints.	1)						·····	
etcher bars, gauge tie plates, P/D					·							
cket, L bracket and point rodding												
be checked up and replace those					-	41-71						
oad condition.												
लेटेड ब्लॉक जॉइंट्स/ ग्लूड					-							
इंट्स के नीचे गिट्टी/स्लीपर्स की												
वैत पैकिंग।										~ ~		
oper packing of ballast/sleepers						<u> </u>						
ow insulated block Joints/Glued nts.												
स्पति, कीचड़ और मलबे को ट्रैक												
केट वाले हिस्से के साथ-साथ												
न के दोनों और और आसपास के												
गर्को से हटाना।				·			-					
moval of vegetation, mud and												
uck from track circuited portion as				_								
ell as on either side of track and in												
												-
सी गारमंत करम का तक कि	-					• •						
नी जमा न हो सड़क के दोनों	-				 							
र और समपार फाटक के पार,			_									
रेटफॉर्म ट्रैक आदि का विशेष रूप				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		<u> </u>						
निरीक्षण किया जाना चाहिए ।								<u>_</u>				
e area on either side of road &												
ross the LC Gate, platform tracks												
is to be specifically inspected to issure that water is not				<u>-</u>								
cumulated. वल क्राॅंसिंग चेक रेल चाहे												
ल / गाव / बिटरी संचय से सकत हो					-							
मकी निरामित मफाई की												
										΄,		
गवश्यकता है।				·•								
111							/	100		2		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Nag. a.			\	H	10/20		(,	Á
								(ROSHA	ROSHAN LAL YADAV)	(DAV)	<i>'</i>	P)
CTE/ECR								U	SSE/ECR			

Coporal								
ואויא מפוופוסו								
लों कंक्रीट एप्रन पर लगे होल्डिंगडाउन स्टि का वाशर बियरिंग प्लेटको स्पर्श								
र रहा होइन्थुलटड बाल्ट ।जन पुल। र स्टील स्लीपर लगाये गये हैं बह								
र्णतः टाइट है तथा उनके इन्मुलेसन ही अवस्था में है। (यदि आवश्यक हो								· · · · · ·
ाथा इनमुलेशलन चेक करने के लिए								
मनट बाल कर दंब जाय) washer of holding down bolt at								
ridges/concrete apron not buching bearing plate. Clit bolts								
rovided on bridges for steel								
leepers are tightened properly nd their insulations are in good								
ondition, (Insulation to be								
hecked after opening of Clit bolt, frequired).	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
तिसंग एवं गेज टाइ प्लेट के नट्स एवं								
गोल्ट पूर्ण कसे हुये हैं। Aute and holts of X-ing and guage			•.		-			
ie plate are complete and tight.								
नकड़ी/पी एस सी टनो के स्लीपर की					<u></u>			
अवस्था। Condition of wooden/PSC sleeper.								
गी. आर. सी. स्लीपर में मिसिंग लाइनर -				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Availability of liners up to								
minimum 97% shall be ensured. (No. of Missing Liners in PRC								
जाट, मी. स्तीपर में मिसिंग पैड। Missing No.of Missing Pads in PRC								
(MUKESH KUMAR) CTE/ECR		,			A SOS	ROSHAN LAL YADAV)	ADAV)	

								-	
leeper.)					
नन्य कोई मद ny other items.									
रे.ई./एस.एस.ई. (सिग) के हस्ताक्षर देनांक सहित sign. Of JE/SSE (SIG) with date						<i>i</i> .			
ते.ई./एस.एस.ई. (पी.वे.) के हस्ताक्षर देनांक महित Sign. Of JE/SSE P:Wav) with date									
टेप्पड़ी – Vote -	·	-					,		

25/1(な) (MUKESH KUMAR) CTE/ECR

JOINTS INSPECTION OF GLUED INSULATED JOINTS

Division/Rly.

1/Yard

/Major station

Section if any

.....

Circuit No.

on KM/Chainage

of the deep screening

Glued Joints serial No. as provided by manufacturer	
Glued Joint type 60Kg/52Kg, 6/10 mm thick end post	
Month & Year of manufacturer	
Date of Laying	
Date of the manufacturer	
Purchase Order No.	
Inspection Certificate No.	

Remarks						
Action	Taken					
ō		with	! =			
Signature	SSEIJE	with Signal	remarks,	any.		
ō	ď	with	=			
Signature	SSE/JE P. SSE/JE		remarks,	any.		
of Resistance of Signature of Signature of Action	Glued Joint	measured with Way	& the calibrated remarks, if	megger.		
*	-		ංජ			
of Condition	ERC-J packing,	sleepers, sleeper	spacing	squaring		
ğ	ERC-J		ěi	GFN		
Condition	Fittings	Clip/Glued	Joint/Rubbe	Pad/End Cut	Liners etc.	
of Condition Condition	of Rail	ends Burrs, Clip/Glued	end post is centrally metal flow Joint/Rubber	etc.		
ō	material/	whether	centrally	petween		
Condition	Insulation material/ of	end posts/ whether	end post is	placed	sleepers	
Condition	of bolts					
of Glued Joint Condition Condition	on (New/Old)					
ō	ē					

(ROSHAN LAL YADAV) CSE/ECR

(MUKESH KUMAR) CTE/ECR

JOINTS INSPECTION OF GLUED INSULATED JOINTS

Division/Rly.

n/Yard	Glued Joints serial No. as provided by manufacturer
/Major station	Glued Joint type 60Kg/52Kg, 6/10 mm thick end post
Section if any	Month & Year of manufacturer
0	Date of Laying
Circuit No	Date of the manufacturer
on KM/Chainage	Purchase Order No
of the deep screening	Inspection Certificate No.

	Remarks					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Action	Taken					
	re of		with	<u>;=</u>			
	Signatu	SSEIJE	with Signal	remarks,	any.		
	ğ	ď	with	<u>*=</u>			
	Signature	SSE/JE		remarks,	any.		
	ō	Joint	with	rated			
	of Resistance of Signature of Signature of Action	Glued Joint SSE/JE P. SSE/JE	measured with Way	& the calibrated remarks, if	megger.		
- 1				ංජ		_	
	of Condition	ERC-J packing,	sleepers, sleeper	spacing	Cut GFN squaring		
	* 5	ERC-J			GFN		
	of Condition Condition	Fittings	Clip/Glued	Joint/Rubber	Pad/End Cu	Liners etc.	
	E	Rail	durrs,	flow			
	Condit	ð	ends E	metal	etc.		
	ō	erial/	ether	ıtrally	petween		
		Had	×	Se	þe		
	Condition	Insulation material/ of	end posts/ whether ends Burrs,	end post is centrally metal flow Joint/Rubb	placed be	sleepers	
	Condition Condition		end posts/ wh	end post is cer		sleepers	
	Glued Joint Condition Condition	(New/Old) of bolts Insulation mat	end posts/ wh	end post is cer		sleepers	

₽

(ROSHAN LAL YADAV) CSE/ECR

(MUKESH KUMAR) CTE/ECR