

प्रबंधन में रेलवे कर्मचारियों की भागीदारी (प्रेम) ग्रुप की रेल स्तर पर दिनांक 15.05.2018 को मुख्यालय सभाकक्ष में हुई वर्ष 2018 की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त :-  
उपस्थिति :-

### अधिकारीगण

1. श्री एल0 सी0 त्रिवेदी, महाप्रबंधक सह अध्यक्ष/प्रेम ग्रुप
2. श्री ए.के. झा, उप महाप्रबंधक/(सा0) सह सचिव/प्रेम ग्रुप
3. श्री सुधांशु शर्मा, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
4. श्री अनिल शर्मा, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर
5. श्री के0 सी0 सैन्सी, प्रमुख मुख्य इंजीनियर
6. श्री एस0 के0 झा, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक
7. श्री यशपाल सिंह, प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर
8. श्री राकेश तिवारी, प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर
9. श्री के0 कोटैया, प्रधान वित्त सलाहकार
10. श्री विजय कुमार, प्रधान मुख्य भण्डार नियंत्रक
11. श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
12. श्री रविन्द्र वर्मा, प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त
13. डॉ. आर0 सी0 त्रिवेदी, प्रधान मुख्य स्वास्थ्य निदेशक
14. श्री नीरज अम्बष्ठा, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/एफ.एम.एस.
15. श्री शैलेन्द्र प्रसाद., मुख्य इंजीनियर/नि./उ..
16. श्री मुसाफिर पासवान, उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/सिदूइं
17. श्री ए. के. झा, महाप्रबंधक के सचिव

### प्रेम ग्रुप के सदस्यगण

#### ईसीआरकेयू

1. विश्व मोहन सिंह, अध्यक्ष
2. एस0 एन0 पी. श्रीवास्तव, महासचिव
3. डी0 के0 पाण्डेय, अपर महासचिव
4. एस.एस.डी.मिश्रा, सहायक महासचिव

#### ईसीआरपीएफए

1. श्री सुशील कुमार, अध्यक्ष
2. श्री ओ0 पी0 चौधरी, कार्यकारी महासचिव

#### ओबीसी एशोसिएशन

1. श्री पी.के.सिंह, जोनल महासचिव

#### एससी-एसटी एशो0

1. श्री महेन्द्र कुमार, जोनल अध्यक्ष
2. श्री आर0 एन0 पासवान, जोनल महासचिव

#### ईसीआरपीओए

1. श्री पी. आर. सिंह, महासचिव

दिनांक : 28.12.2017 को प्रेम समूह के तृतीय बैठक का कार्यवृत्त ।

क्र.सं.	मद	अभियुक्ति
1.0	<b>श्री विश्व मोहन सिंह , अध्यक्ष / ईसीआरकेयू</b>	
1.1	सफाई हेतु कॉलोनियो में एक बोर्ड प्रदर्शित की जानी चाहिए कि कितने कर्मचारी उपस्थित हैं तथा उन्हें कौन-कौन से कार्य किए जाने हैं ।	प्रमुचिनि ,प्रमुइं
1.2	स्टेशन एवं कॉलोनी की सफाई के साथ-साथ उसके नाले की भी होनी चाहिए ।	प्रमुचिनि ,प्रमुवाप्र प्रमुइं
1.3	स्टेशनों की सफाई हेतु स्टेशन मास्टर्स को दी जाने वाली इम्प्रेस्ट की जांच करते हुए इसे और तार्किक बनाया जाय ।	प्रविस ,प्रमुपरिप्र प्रमुचिनि
1.4	कोहरे के मौसम में पटाखा सिगनल उचित रूप से प्रयोग किया जाय ।	प्रमुपरिप्र
1.5	कर्मचारियों से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार काम लिया जाय ।	प्रमुइं
1.6	आवश्यकता अनुसार समुचित जगहों पर कूड़ादान उपलब्ध कराया जाय ।	प्रमुयाईं ,प्रमुचिनि प्रमुवाप्र
1.7	स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक बनाया जाय ।	सभी विभागाध्यक्ष
1.8	बायोटॉयलेट की बदबू से निजात दिलाया जाय ।	प्रमुयाईं
2.0	<b>श्री एस.एन.पी.श्रीवास्तव, महासचिव / ईसीआरकेयू</b>	
2.1	पिछली बैठक में प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर, रनिंग रूम, रेस्ट रूम संबंधी सुझावों पर हुई प्रगति बताया जाय ।	प्रमुपरिप्र, प्रमुवाप्र प्रमुविइं,प्रमुयाईं
2.2	बड़े स्टेशनों की साफ- सफाई हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को और तार्किक बनायी जाय ।	प्रविस ,प्रमुचिनि
2.3	स्टेशन मास्टर्स पर गाड़ी परिचालन के अलावा अन्य कार्यों का बोझ नहीं डाला जाना चाहिए ।	प्रमुपरिप्र
2.4	कॉलोनियों की सफाई सुनिश्चित किया जाय ।	प्रमुचिनि
2.5	आउटसोर्सिंग स्टाफ की समुचित संख्या सुनिश्चित की जाय ।	प्रमुयाईं ,प्रमुचिनि प्रमुवाप्र
2.6	स्वच्छता बनाये रखने से संबंधित मानक सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाय ।	प्रमुसाप्र, प्रमुयाईं ,प्रमुचिनि प्रमुवाप्र
2.7	गाड़ियों के एसी कोच के साथ-साथ स्लीपर कोच की भी सफाई एवं इनमें पानी भरा जाना सुनिश्चित किया जाय ।	प्रमुइं, प्रमुयाईं
2.8	मशीनीकृत सफाई को अपनाया जाय ।	प्रमुयाईं ,प्रमुचिनि
2.9	शंटिंग में पीछे की ओर हुटर लगाना सुनिश्चित किया जाय ।	प्रमुपरिप्र
2.10	क्रू को गाड़ी आगमन की सूचना समुचित रूप से दिया जाय ।	प्रमुविइं,प्रमुयाईं, प्रमुपरिप्र
2.11	वॉकी-टॉकी की बैटरी ठीक किया जाय ।	प्रमुसिदूइं
2.12	केंद्रीय चिकित्सालय की बेंटीलेटर की मामला जल्द निपटाया जाय ।	प्रमुचिनि
3.0	<b>श्री डी.के.पाण्डेय, अपर महासचिव, ईसीआरकेयू</b>	
3.1	कॉलोनी एवं स्टेशनो की साफ-सफाई से संबंधित टेंडरों में पारदर्शिता होनी चाहिए ।	प्रमुचिनि ,प्रमुवाप्र

3.2	परिचालन से जुड़े कर्मचारियों पर अनावश्यक दबाव बनाये जाने से बचना चाहिए।	प्रमुपरिप्र
3.3	एक ही समय में दो अलग-अलग लाईनों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों के अलावा एक अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहना चाहिए ताकि आने जाने वाली गाड़ियों की सूचना संप्रेषित कर सके।	प्रमुइं
3.3	सेफ्टी सेमिनार में कर्मचारियों की बातों को भी शेयर किया जाय।	मुसंधि
3.4	प्रशिक्षण संस्थानों को पारदर्शी बनाया जाय।	प्रमुविइं, प्रमुयाइं, प्रमुपरिप्र, प्रमुसिदूइं
3.5	सभी रिक्त पदों को भरा जाय।	प्रमुकाधि
4.0	<b>श्री एस.एस.डी.मिश्रा, सहायक महासचिव/ईसीआरकेयू</b>	
4.1	स्टेशनों की सफाई तीनों पाली में किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।	प्रमुइं, प्रमुचिनि, प्रमुवाप्र
4.2	रेल परिसर में उगे खर पतवारों को मशीन से कटवाया जाय।	प्रमुचिनि, प्रमुवाप्र
4.3	रेलवे कॉलोनी में चल रहे खटालों को अबिलंब हटाया जाय।	मुसुआ, प्रमुइं
4.4	स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए पोस्टर, बैनर, उद्घोषण का प्रयोग किया जाना चाहिए।	प्रमुचिनि, प्रमुवाप्र
4.5	प्रशिक्षण केंद्रों के निरीक्षण में यूनियनों को शामिल किया जाना चाहिए।	प्रमुविइं, प्रमुयाइं, प्रमुपरिप्र, प्रमुसिदूइं
5.0	<b>श्री पी.के.सिंह, जोनल महासचिव, ओबीसी एशोसियन</b>	
5.1	कॉलोनी में पड़े गंदगी के अंबारों को तुरंत हटया जाय।	प्रमुचिनि
5.2	कॉलोनी में मनोरंजन केंद्रों की स्थापना की जाय।	प्रमुकाधि
5.3	स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था की जाय।	प्रमुइं,
5.4	साफ-साफाई के कार्यों में असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाई जानी चाहिए तथा इस मद की राशि का समुचित प्रयोग होना चाहिए।	प्रविस, प्रमुयाइं, प्रमुचिनि प्रमुवाप्र
5.5	स्टेशनों पर पॉलिथीन लगा हुआ डस्टवीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा इसमें संग्रहित कचरों का उठाव एवं डिस्पोजल समुचित रूप से कराया जाय।	प्रमुचिनि, प्रमुवाप्र
5.6	लंबी दूरी की गाड़ियों में संग्रहित कचरों को यथा स्थान निकाल लिया जाना चाहिए।	प्रमुयाइं
5.7	वाशरूम में ही डस्टवीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा इसके प्रयोग के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए।	प्रमुयाइं, प्रमुचिनि प्रमुवाप्र
5.8	कोहरे के मौसम में पटाखा, फौग सिगनल का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा सिगनलों की समुचित पेंटिंग की जानी चाहिए।	मुसिदूइं, प्रमुपरिप्र
5.9	लोको के वाइपर समुचित रूप से कार्यरत होना चाहिए तथा इसमें बालू समुचित भरा होना चाहिए।	प्रमुविइं, प्रमुयाइं
5.10	पेड़ों की टहनिया बड़ी हो जाने से सिगनलों की दृश्यता प्रभावित होने पर इन टहनियों की समुचित छटाई की जानी चाहिए।	प्रमुइं, प्रमुसिदूइं
5.11	ट्रैक की समुचित पेट्रोलिंग होनी चाहिए।	प्रमुइं
5.12	सिगनल की लाइटिंग समुचित होनी चाहिए।	प्रमुसिदूइं
5.13	स्टेशनों से गाड़ी गुजरते समय आल राईट सिगनल का आदान प्रदान	प्रमुपरिप्र

	दोनो ओर की जानी चाहिए।	
5.14	वॉकी-टॉकी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए।	प्रमुसिदूइं प्रमुपरिप्र
6.00	<b>महेंद्र कुमार, जोनल अध्यक्ष, एससी.एसटी संघ</b>	
6.01	आस-पास के नगरपालिका का जल निकासी रेल परिसर तक आकर रुक जाती है। अतः इस संबंध में यह प्रयास किया जाना चाहिए कि जल निकासी निर्वाध रूप से हो जाय।	प्रमुचिनि, प्रमुइं
6.02	मुगलसराय ओवर ब्रिज के आस-पास नगरपालिका का कुड़ा डाल दिया जाता है इससे निजात दिलाया जाय।	मुसुआ, प्रमुइं
6.03	कॉलोनी में निश्चित स्थानों पर कुड़ादान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।	प्रमुचिनि,
6.04	कॉलोनी की चाहरदीवारी को उचित रूप से संरक्षित किया जाय।	प्रमुइं
6.05	रात्रि में एक साथ दो पेट्रोलमैन लगाया जाय तथा इनका मिलने का एक निश्चित स्थान होना चाहिए तथा इनके टूल्स ठीक प्रकार से उपलब्ध होना चाहिए।	प्रमुइं
6.06	ड्राइवर एवं गार्ड पर अनावश्यक दवाब न बनाया जाय तथा रोस्टर के अनुसार ही ड्यूटी लिया जाय।	प्रमुपरिप्र, प्रमुविइं, प्रमुयांइं
7.00	<b>श्री आर.एन.पासवान, जोनल सचिव एस.सी एण्ड एस.टी एशोसिएसन</b>	
7.01	सफाई में लगे सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों की मनोदशा ऊंचा रखने का प्रयास किया जाय।	प्रमुवाप्र , प्रमुयांइं, प्रमुचिनि,
7.02	कॉशन आर्डर समुचित रूप से स्पष्ट लिखावट में सावधानी पूर्वक जारी किया जाय।	प्रमुपरिप्र , प्रमुइं प्रमुविइं
7.03	कर्मचारियों की सुविधाओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय।	सभी विभागाध्यक्ष
7.04	वॉकी-टॉकी ठीक होनी चाहिए तथा प्रयोग करने वाले पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होने चाहिए।	प्रमुपरिप्र, प्रमुविइं, प्रमुयांइं प्रमुसिदूइं
8.00	<b>श्री सुशील कुमार, अध्यक्ष ईसीआरपीएफ</b>	
8.01	कुड़े के निपटान हेतु निश्चित स्थान चिन्हित किया जाना चाहिए।	प्रमुवाप्र , प्रमुयांइं, प्रमुचिनि
8.02	गंदगी फैलाने पर रेलवे बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार दंड के प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाय।	प्रमुवाप्र , प्रमुयांइं, प्रमुचिनि मुसुआ
8.03	मानवरहित समपार के आस-पास बड़े पेड़ नहीं होने चाहिए।	प्रमुइं
8.04	कुहासे में विलम्ब से चल रही गाड़ियों के आगमन एवं प्रस्थान की सूचना प्लेटफार्म सहित समुचित रूप से समय-समय पर दिया जाय।	प्रमुवाप्र, प्रमुचिनि
8.05	मानवरहित समपारों पर गेट मित्र उपस्थित रहने चाहिए।	प्रमुइं
8.06	आरपीएफ की पीएनएम शुरू कराई जाय।	प्रमुकाधि , मुसुआ
9.00	<b>श्री ओ.पी.चौधरी, कार्यकारी महासचिव, ईसीआरपीएफ</b>	
9.01	हाजीपुर स्टेशन स्थित नार्थ कॉलोनी की चाहरदीवारी ठीक कराई जाय।	प्रमुइं
9.02	पटना साहिब स्टेशन पर शौचालय अविलम्ब बनाई जाय।	प्रमुइं
9.03	कॉलोनी में निश्चित अंतराल पर फागिंग कराई जाय।	प्रमुचिनि

9.04	आरपीएफ के इंटरचेंजिंग स्टेशनों पर रनिंग रूम बनवाया जाय।	मुसुआ ,प्रमुइं
9.05	आरपीएफ को भी एसबीएफ का सदस्य बनाया जाय।	मुसुआ
10.0	<b>श्री एस.के.कौशिक, प्रधान वित्त सलाहकार</b>	
10.01	पुराने नालियों की संरचना बदला जाय तथा इसे ढक कर रखा जाय एवं इसकी सतत् सफाई कराई जाय।	प्रमुइं
10.02	ऐसी व्यवस्था किए जाय कि कुड़े का उठाव घर-घर हो जाय।	प्रमुचिनि
11.00	<b>श्री राकेश तिवारी , प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर</b>	
11.01	साफ सफाई से संबंधित ठेके को सर्विस ठेका के रूप में पारिभाषित किया जाय।	प्रमुवाप्र, प्रमुचिनि ,प्रमुयाइं
12.00	<b>श्री अनिल शर्मा, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर</b>	
12.01	साफ-सफाई में लगे लोगों की न्युनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।	प्रमुचिनि, प्रविस
12.02	साफ सफाई से संबंधित ठेको का मापदंड बदला जाय।	प्रमुवाप्र, प्रमुयाइं प्रमुचिनि,
12.03	कूड़ा का निपटान इस प्रकार किया जाना सुनिश्चित किया जाय कि यह जीरो वैल्यू से प्लस वैल्यू में आ जाय।	प्रमुवाप्र, ,प्रमुयाइं प्रमुचिनि,
13.00	<b>श्री अनूप कुमार, अपरमहाप्रबंधक</b>	
13.01	बैठक की एक या दो चुने हुए मुद्दों को रेखांकित कर उस पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।	उपमहाप्रबंधक / सा0
13.02	कॉलोनी केयर कमिटी को जागृत किया जाय।	प्रमुचिनि
13.03	कॉलोनी को मॉडल कॉलोनी के रूप में विकसित किया जाये जिसमें कॉलोनी वासियों का भी योगदान हो,एवं जिसके स्वामित्व पर उन्हें गर्व हो।	प्रमुइं,प्रमुविइं, प्रमुचिनि

\*\*\*\*\*